यादृच्छिक प्रणाली द्वारे कारखान्यांचे निरीक्षण करण्याची पध्दती ---

- 1) महाऑनलाईन द्वारे तयार करण्यात आलेल्या संगणकीकृत प्रणालीद्वारे निरीक्षणाकरीता प्रत्येक आठवडयासाठी उपसंचालक/ सहाय्यक संचालक यांच्या कार्यक्षेत्रानुसार यादी Generate होते.
- 2) सदर यादी प्रत्येक आठवडयाच्या पहील्या दिवशी संबंधीत अधीका-यास लॉगइनमध्ये निरीक्षणासाठी उपलब्ध होते.
- 3) या यादीनूसार संबंधीत अधिकारी नमूद कारखान्यांना भेट देवून निरीक्षण करतात. (भेटीच्या वेळेस आवश्यक असलेली कागदपत्रे सोबत जोडलेल्या परीशीष्ट मध्ये देण्यात आलेली आहेत. व्यवस्थापनाने भेटीच्या वेळी सदर कागदपत्रे उपलब्ध करणे आवश्यक आहे)
- 4) भेटीच्या वेळेस आढळलेली निरीक्षणे, तयार करण्यात आलेल्या संगणकीय प्रणालीमध्ये फीड करुन अहवाल तयार केला जातो.
- 5) उपसंचालक/ सहाय्यक संचालक कारखान्याचे निरीक्षण केल्यानंतर हा निरीक्षण अहवाल संबंधीत टेम्पलेटनूसार 48 तासांच्या आत विभागाच्या वेबपोर्टलवर अपलोड करण्यात येतो.
- 6) निरीक्षण झाल्यानंतर भोगवटादार / व्यवस्थापक यांना निरीक्षणाचा आयडी देण्यात येईल. त्या आयडी च्या आधारे विभागाच्या वेबपोर्टलवरुन निरीक्षण अहवाल डाउनलोड /पाहता येईल. आणी निरीक्षणातील सूचिवण्यात आलेल्या बाबींची किंवा आढळून आलेल्या भंगाची पूर्तता त्याच पोर्टलद्वारे करता येईल.
- 7) निरीक्षणाच्या वेळेस आढळून आलेल्या त्रुटी याबाबत पाठपूरावा करण्यात येतो.
- 8) भंग आढळून आल्यास, कारणे दाखवा नोटीस बजावून व्यवस्थापनाकडून खुलासा मार्गावण्यात येतो. भंगाबाबतचा खुलासा समाधानकारक नसल्यास व्यवस्थापनास तसे कळविण्यात येते आणि त्यांच्या विरुध्द न्यायालयात खटला दाखल करण्याची कारवाई करण्यात येते.
- 9) कार्यक्षेत्रातील High Risk कारखाने जसे अति धोकादायक कारखाने (एमएएच), धोकेदायक प्रक्रीया (2सीबी), व धोकादायक रसायने हाताळणारी कारखाने वर्षातून एकदा निरीक्षण करण्यात येतात.
- 10) धोकादायक नसलेल्या कारखान्यांपैकी जास्तीत जास्त 20टक्के कारखाने प्रती वर्षी निरीक्षण करण्यात येतात.
- 11) या शिवाय Low Risk कारखाने जसे पावर लूम्स आणि सॉ मिल या कारखान्यांचे निरीक्षण करण्यात येत नाही.
- 12) ज्या जिल्हयात एका पेक्षा जास्त निरीक्षक असतात तेथे एका निरीक्षकाला त्याच कारखान्यात सलग दोनदा निरीक्षण भेट देता येत नाही.
- 13) संबंधित अधिकारी रजेवर असल्यास त्यांचा कार्यभार इतर अधिकाऱ्यांना देण्यात येतो.

Annexure

Following documents required during inspection of factory:

- 1. Factory License.
- 2. Approved Plans of the factory.
- 3. List of finished Products&It should be serially mentioned along with details of raw materials, process
- 4. description and critacalproces parameters etc, via Finished product Name, Raw materials Names along with
- 5. M.S.D.S.
- 6. Inspection Book Form-31
- 7. Certificate of Stability Form 1A
- 8. Healths register. Form 7
- 9. Register of Accidents and dangerous occurrences -. Form 30
- 10.Reports of examination of Pressure Plant/Vessels- Form 13 and Lifting Tackles/machinery Form 11
- 11.Register (of Adult Workers) (for regular and contract) Form 17
- 12. Safety Committee details.
- 13. Canteen Committee details.
- 14.On-site Emergency Plan.
- 15. Mock Drills Report.
- 16.Leave with wages Register Form 20
- 17. Status of Annual Returns submitted.
- 18. Safety Audit conducted and compliance report of recommendations.
- 19. Status of Welfare officer.
- 20. Status of Safety officer
- 21.Status of Medical officer
- 22. Status of Canteen Facility.
- 23. Over Time Record.
- 24. Noise Level survey Report.
- 25. Details of fire fighting arrangement.
- 26. Details of Occupational Health Centre.
- 27.If covered under Major Accident Hazard (M.A.H.), compliance report of the Maharashtra Factories Control of
- 28. Industrial Major Accident Hazards Rules, 2003.
- 29. List of antidotes available in occupational Health Centre.